




PEBA

PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

SPELLO



P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA' E
SOLUZIONI PRESTAZIONALI
SCHEDATURE TABELLE DI SINTESI



PROGETTISTA INCARICATO
Arch. Alfio Barabani



Alfio
Barabani
Architetto

CRITICITA' RISCONTRATE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER OGNI LUOGO ANALIZZATO

ASCENSORI 1-2-3	DM 236/1989	DPR 503/1996
Percorso di accesso alla piazza della Repubblica	X	
Indicazione bagno per disabili	X	X
Illuminazione a terra del percorso	X	X
Infografica per orientamento nel percorso	X	X
Scale senza segnaletica e corrimano braille	X	X
Marciapiede e attraversamento tra ascensore 1 e 2	X	X
Segnaletica percorso tra ascensori	X	
Presenza di parcheggi per disabili	X	X
Segnaletica acustica ascensori assente	X	

PORTA URBICA		
Percorso a raso assente	X	X
Pavimentazione irregolare, segnaletica podotattile assente	X	
Scale senza segnaletica e corrimano braille	X	X
Possibilità di inserire piccolo ascensore	X	X

CIMITERO SAN GEROLAMO		
Assenza di segnaletica di orientamento	X	X
Pavimentazione irregolare e disconnessa	X	
Ascensore senza segnaletica visiva e uditiva	X	
Pendenza rampa oltre limite 8%	X	X
Scale senza segnaletica e corrimano braille	X	X
Ascensore utilizzabile con chiave	X	
Montacarichi da mantenere e riattivare	X	
Presenza di gradini lungo il percorso	X	X
Fontanella posta su rialzo con gradini non segnalati	X	X

GIARDINI PUBBLICI		
Pendenza rampa oltre limite 8%	X	X
Agli ingressi spazi di passaggio e manovra ristretti	X	X
Parcheggio disabili degradato	X	X
Raccordo marciapiede attraversamento con dislivello superiore a limite di 2,5 cm	X	X
Cartello stradale in mezzo al marciapiede	X	X
Segnaletica per ipovedenti carente	X	
Fontanella non conforme	X	X

GIARDINI VALLEGLORIA		
Scalette senza marcagradino, parapetto e corrimano braille	X	X
Giochi non adatti a disabili	X	X
Accesso alla rampa ostacolato	X	X
Percorso con dislivelli superiori a limite di 2,5 cm	X	X

CRITICITA' RISCONTRATE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER OGNI LUOGO ANALIZZATO

PALAZZO COMUNALE	DM 236/1989	DPR 503/1996
Ingressi con gradini, necessaria una rampa	X	X
Segnaletica di informativa e di orientamento assente in ogni piano	X	X
Acensore con pulsantiera non adeguata per ipovedenti, manca segnale acustico	X	
Scale senza segnaletica adeguata	X	X

AMBIENTI ASL SAN FILIPPO		
Segnaletica di orientamento assente	X	X
Gradino oltre il limite di 2,5 cm all'inizio della rampa di accesso	X	
Segnaletica all'ingresso inadeguata, confusionaria	X	X
Bagno disabili non indicato e non a norma	X	X
Segnaletica funzioni ambulatori e uffici insufficiente	X	X

PALAZZO ACUTI URBANI		
Manca un parcheggio disabili vicino al Palazzo	X	X
Ingressi con gradini, necessaria una rampa	X	X
Ingresso laterale disabili senza citofono adeguato	X	X
Porta ingresso disabili non a norma	X	X
Segnaletica informativa e di orientamento assente in ogni piano	X	X
Pulsantiera ascensore non adeguata e senza segnale acustico	X	
Bagno disabili senza manicglioni, rubinetteria e specchio adeguati	X	X
Manca protezione antiurti al termosifone	X	
Scale senza segnaletica adeguata	X	X
Porta front office di larghezza inferiore alla norma	X	X

ASILO NIDO		
Larghezza cancello ingresso inferiore alla norma	X	X
Rampa ingresso con pendenza superiore al limite dell'8%	X	X
Portefinestre con gradino	X	X
Bagno disabili assente	X	X
Larghezza corridoio interno inferiore a 100 cm	X	
Corridoio poco illuminato		X
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Maniglie porte non a norma	X	X

SCUOLA INFANZIA		
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Rampa ingresso con pendenza superiore al limite dell'8%	X	X
Rampa senza segnaletica e corrimano	X	X
Citofono non adeguato	X	X
Pavimentazione irregolare e disconnessa	X	X
Passo carrabile senza segnaletica e indicazione parcheggio disabili	X	X
Parcheggio disabili assente	X	X
Bagno disabili con rubinetteria non a norma	X	X
Spazio di manovra davanti alla porta del bagno inferiore alla norma	X	
Percorso esterno con ostacoli e pavimentazione disconnessa	X	X
Presenza di gradini sulle soglie delle portefinestre superiori al limite di 2,5 cm	X	X
Mancanza di barriere acustiche tra le aule	X	X

CRITICITA' RISCONTRATE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER OGNI LUOGO ANALIZZATO

SCUOLA PRIMARIA		
Discontinuità di quote all'ingresso della scuola	X	X
Pulsantiera ascensore non adeguata e senza segnale acustico	X	
Manca protezione antiurto ai termosifoni	X	
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Maniglie porte non a norma	X	X
Bagno disabili non segnalato e senza maniglioni e specchio	X	X
Scale senza segnaletica adeguata e corrimano braille	X	X
Pavimentazione esterna disconnessa e con dislivelli non segnalati	X	X

SCUOLA SECONDARIA		
Pendenza rampa oltre limite 8%	X	X
Scale senza segnaletica adeguata e corrimano braille	X	X
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Maniglie porte non a norma	X	X
Ascensore assente	X	X
Bagno disabili assente, ma con possibilità di adeguamento	X	X
Spigoli vivi da proteggere con paraurti	X	X

BIBLIOTECA		
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Bagno disabili mancante di adeguato specchio	X	X
Gradino sull'uscita di sicurezza	X	X

RSA VILLA FANTOZZI		
Pavimentazione irregolare e disconnessa	X	
Percorso non segnalato	X	
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Via di fuga esterna ostacolata	X	X
Scale senza segnaletica adeguata e corrimano braille	X	X
Segnaletica per ipovedenti carente	X	
Bagno disabili con dimensioni inadeguate	X	X
Pulsantiera ascensore non adeguata e senza segnale acustico	X	
Spazio calmo inadeguato	X	X

COLLEGIATA SANTA MARIA MAGGIORE		
Pavimentazione irregolare e disconnessa	X	
Percorso non segnalato	X	
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X

PINACOTECA		
Scale senza segnaletica adeguata e corrimano braille	X	X
Segnaletica per ipovedenti carente	X	
Segnaletica informativa e di orientamento assente	X	X
Bagno disabili non segnalato e senza maniglioni e specchio	X	X